

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akumulasi parkir maksimum mobil 115 kendaraan dan akumulasi parkir maksimum sepeda motor 268 kendaraan. Volume parkir mobil terbesar 314 kendaraan dan volume parkir sepeda motor terbesar 493 kendaraan. Rata-rata indeks parkir mobil 111,5% dan rata-rata indeks parkir sepeda motor 105,1%, hal ini menunjukkan bahwa area parkir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciamis mengalami kelebihan kapasitas (*overload*) karena jumlah kendaraan yang parkir melebihi jumlah petak parkir yang tersedia.
2. Kapasitas statis ruang parkir mobil di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciamis 100 SRP, hasil perhitungan kebutuhan ruang parkir mobil 114 SRP, sehingga ruang parkir *off street* mobil di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciamis perlu di tambah 14 SRP. Kapasitas statis ruang parkir sepeda motor di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciamis 250 SRP, hasil perhitungan kebutuhan ruang parkir sepeda motor 141 SRP, sehingga ruang parkir *off street* sepeda motor di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciamis sudah terpenuhi.

5.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. Ruang parkir mobil perlu penataan sehingga bisa menambah kapasitas parkir untuk kenyamanan pengunjung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciamis.
2. Perlu pengaturan lalu lintas pada jalur keluar masuk area parkir sehingga tidak mengganggu lalu lintas kendaraan.